

# Hőelemek, ellenálláshőmérők



## *Ütközőperemes hőérzékelők Ni 100 Pt 100 "J" "K" "S" "B"*

- -50...+150 Celsius
- -200...+500 Celsius
- 0...+750 Celsius
- 0...+1100 Celsius
- 0...+1300 Celsius
- 0...+1600 Celsius

## *Becsavarható ipari hőérzékelők Ni 100 Pt 100 "J" "K"*

- -60...+150 Celsius
- -200...+400 Celsius
- -200...+500 Celsius
- 0...+500 Celsius
- 0...+750 Celsius
- 0...+800 Celsius
- 0...+1100 Celsius

## *Csőkarimás csatlakozású hőérzékelők Ni 100 Pt 100 "J" "K"*

- -50...+150 Celsius
- -200...+500 Celsius
- 0...+500 Celsius
- 0...+800 Celsius

## *Köpenyhőelemek "J" "K"*

- 0...+750 Celsius
- 0...+1100 Celsius

## *Gépészeti hőérzékelők Ni100 Pt100 "J" "K"*

- -40...+100 Celsius
- -40...+200 Celsius
- -50...+100 Celsius
- -50...+200 Celsius
- -50...+300 Celsius
- -50...+400 Celsius
- -50...+500 Celsius
- -60...+150 Celsius
- -200...+300 Celsius
- 0...+200 Celsius
- 0...+400 Celsius

## *Speciális rendeltetésű hőérzékelők Pt 100*

- -30...+120 Celsius
- -40...+60 Celsius
- -50...+120 Celsius
- -40...+150 Celsius
- -40...+200 Celsius