

## Gyorsvastagságmérők:

Típus méréshatár, kengyelmélység

### DM (0,1pontosság)

DM-2b	0-10mm, 15mm
DM-3	0-30mm, 50mm
DMA-3	0-30mm, 50mm
DM-50	0-50mm,50 mm
DM-50/1	0-75mm,50 mm,
DM-50/2	50-100mm,50mm
DM-815	0-25mm,150mm
DM-815/1	0-50mm,150mm
DM-820	0-25mm,200mm
DM-820/1	0-50mm,200mm
DM-830	0-25mm,300mm
DM-830/1	0-50mm,300mm
DM-835	0-75mm,350mm
DM-840	0-100mm,400mm
DM-850	0-25mm,500mm
DM-850/1	0-50mm,500mm

### DM (0,01 pontosság)

DM-60	0-10mm,40mm	állvánnyal
DMH-3	0-10mm, 50mm	
DMH-3/1	0-25mm, 50mm	
DMH-820	0-10mm, 200mm	
DMH-820/1	0-25mm, 200mm	
DMH-830	0-10mm, 300mm	
DMH-830/1	0-25mm, 300mm	

### Digitális kivitel (0,01pont)

DMD-3	0-10mm,50mm
DMD-3/1	0-25mm,50mm
DMD-820	0-10mm, 200mm
DMD-820/1	0-25mm, 200mm
DMD-830	0-10mm, 300mm
DMD-830/1	0-25mm, 300mm

MDM-815/1	0-50mm,150mm
MDM-820/1	0-50mm,200mm
MDM-830/1	0-50mm,300mm
MDM-835	0-75mm,350mm
MDM-840	0-100mm,400mm

RMP-30	0-30mm, 40mm
RMU-30	0-30mm,50mm
RMU-50	0-50mm,50mm
RMU-75	0-75mm,50mm

540.401	USB/RS-232
540.402	Datalogger
540.403	Software

A mérendő anyag keménységétől függően, különböző alakú és méretű tapintók alkalmazhatók:

#### Tapintó alakja

#### Mérete

#### Felhasználási terület:

A	R 6mm	kemény bőr, üveg, bádóg
B	Ø 10mm	fa, gumi, puha bőr, filc
C	Ø 25mm	puha gumi, filc
D	Ø 5mm	gumigyűrű, hengeres anyagok
E	Ø 16mm	papír, karton,azbeszt
F	Ø 3,5mm	bádóg, üveg, hengeres anyag
G	R 1,5mm	nagyon kemény anyagok
H	Ø 30mm	habok, szigetelőanyagok
I	Ø 50mm	nagyon puha szivacsos és szigetelő anyagok
M	Ø 20mm	gumi lapok, nemez, lágy anyagok

